

戴卓尔实业发展（深圳）有限公司职业病危害现状评价报告

书 AYDS2026-BXP03001

用人单位	名称	戴卓尔实业发展（深圳）有限公司	
	地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路33号宝福李朗珠宝文化产业园一号厂区厂房（一）A501	
	联系人	李先生	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		杨业、付文听、魏少卿、张礼斌、梁钟亮、黄富继	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2026-03-09	杨业、付文听、魏少卿、张礼斌	李先生
现场采样	2026-03-16	梁钟亮、黄富继	李先生
	2026-03-17	梁钟亮、黄富继	李先生
	2026-03-18	梁钟亮、黄富继	李先生
现场检测	2026-03-16	梁钟亮、黄富继	李先生
	2026-03-17	梁钟亮、黄富继	李先生
	2026-03-18	梁钟亮、黄富继	李先生
编制评价报告	2026-04-03	杨业、付文听、魏少卿、张礼斌	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



洗蜡工序密闭抽风



修蜡工序上吸罩



种树工序侧吸罩



浸酸工序上吸罩



成型部熔金工序上吸



成型部轴流风机



危化品泄漏现场处置图片

2025.05.21



