

华南建材（深圳）有限公司佛山分公司职业病危害现状评价

报告书 AYDS2025-EXP04002

用人单位	名称	华南建材（深圳）有限公司佛山分公司	
	地址	广东省佛山市三水区乐平镇创新大道西 10 号 3 座	
	联系人	曹先生	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		赵鹏、付文听、张礼斌、魏少卿、杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2025-04-22	赵鹏、付文听、张礼斌、魏少卿	曹先生
现场采样	2025-05-06	杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	曹先生
	2025-05-07	杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	曹先生
	2025-05-08	杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	曹先生
现场检测	2025-05-06	杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	曹先生
	2025-05-07	杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	曹先生
	2025-05-08	杨业、梁应豪、江晓凤、邓艺	曹先生
编制评价报告	2025-06-16	赵鹏、付文听、张礼斌、魏少卿	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





