

伯恩精密（惠州）有限公司职业病危害现状评价报告书

AYDS2022-XP282

用人单位	名称	伯恩精密（惠州）有限公司	
	地址	广东省惠州市惠阳区淡水洋纳工业区	
	联系人	范工	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张礼斌、付文昕、魏少卿、何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-08-05	张礼斌、付文昕、魏少卿	范工
	2022-08-06	张礼斌、付文昕、魏少卿	范工
	2022-08-07	张礼斌、付文昕、魏少卿	范工
现场采样	2022-09-02	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-03	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-04	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-06	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-07	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-08	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-09	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-13	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-14	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-15	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-16	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
现场检测	2022-09-02	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-03	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-04	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工

	2022-09-06	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-07	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-08	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-09	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-13	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-14	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-15	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
	2022-09-16	何锦锋、陈毅、罗吉、梁钟亮、简茜、梁应豪	范工
编制评价报告	2022-11-22	张礼斌、付文听、魏少卿	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

声 明

甲方: 伯恩精密(惠州)有限公司

乙方: 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

因甲方生产工艺过程为技术保密范围(生产安全保障规定禁止使用电子电器产品), 故甲方生产作业场所禁止拍照(摄影), 不便之处, 请乙方谅解。

甲方(盖章)

日期:

声 明

甲方: 伯恩精密(惠州)有限公司

乙方: 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

因甲方生产工艺过程为技术保密范围(生产安全保障规定禁止使用电子电器产品), 故甲方生产作业场所禁止拍照(摄影), 不便之处, 请乙方谅解。

甲方(盖章)

日期:

声 明

甲方：伯恩精密(惠州)有限公司

乙方：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

因甲方生产工艺过程为技术保密范围(生产安全保障规定禁止使用电子电器产品)，故甲方生产作业场所禁止拍照(摄影)，不便之处，请乙方谅解。

甲方(盖章)

日期:

