

# 肇庆科利机械装备制造有限公司职业病危害现状评价报告

## 书                   AYDS2022-XP404

用人单位	名称	肇庆科利机械装备制造有限公司	
	地址	广东省肇庆市四会市工业大街北面、兴隆五街南面 肇庆理士玛西尔电动车有限公司 2 号车间	
	联系人	颜工	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张礼斌、付文听、魏少卿、黄富继、叶志文	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-11-22	张礼斌、付文听、魏少卿	颜工
现场采样	2022-12-06	黄富继、叶志文	颜工
	2022-12-07	黄富继、叶志文	颜工
	2022-12-08	黄富继、叶志文	颜工
现场检测	2022-12-06	黄富继、叶志文	颜工
	2022-12-07	黄富继、叶志文	颜工
	2022-12-08	黄富继、叶志文	颜工
编制评价报告	2023-03-06	张礼斌、付文听、魏少卿	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





