

**圣刚表面处理（深圳）有限公司 职业病危害现状评价报告**  
**书 AYDS2024-BXP10003**

用人单位	名称	圣刚表面处理（深圳）有限公司	
	地址	广东省深圳市宝安区松岗街道江边工业区	
	联系人	许志宏	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		欧阳耀文、魏少卿、张礼斌、张文业、黄孙兴、梁钟亮	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-11-05	欧阳耀文、魏少卿、张礼斌、张文业	许志宏
现场采样	2024-11-14	黄孙兴、梁钟亮	许志宏
	2024-11-15	黄孙兴、梁钟亮	许志宏
	2024-11-16	黄孙兴、梁钟亮	许志宏
现场检测	2024-11-14	黄孙兴、梁钟亮	许志宏
	2024-11-15	黄孙兴、梁钟亮	许志宏
	2024-11-16	黄孙兴、梁钟亮	许志宏
编制评价报告	2025-01-08	欧阳耀文、魏少卿、张礼斌、张文业	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)









