

# 龙川县新塔混凝土有限公司职业病危害现状评价报告书

## AYDS2023- PXP07002

用人单位	名称	龙川县新塔混凝土有限公司	
	地址	广东省河源市龙川县老隆镇岭西村	
	联系人	王先生	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		黎敬尉、彭汉中、付文听、张礼斌、赵鹏	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-07-28	付文听、张礼斌、赵鹏	王先生
现场采样	2023-08-04	黎敬尉、彭汉中	王先生
	2023-08-07	黎敬尉、彭汉中	王先生
	2023-08-08	黎敬尉、彭汉中	王先生
现场检测	2023-08-04	黎敬尉、彭汉中	王先生
	2023-08-07	黎敬尉、彭汉中	王先生
	2023-08-08	黎敬尉、彭汉中	王先生
编制评价报告	2023-08-23	付文听、张礼斌、赵鹏	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			







