

罗定市金满源金属表面处理有限公司 职业病危害现状评价

报告书

AYDS2024-WXP04001

用人单位	名称	罗定市金满源金属表面处理有限公司	
	地址	广东省云浮市罗定市双东环保工业园厂房 B03 栋第一层	
	联系人	刘以爱	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张文业、欧阳耀文、魏少卿、张礼斌、伦志聪	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-04-16	张文业、欧阳耀文、魏少卿、张礼斌	刘以爱
现场采样	2024-04-24	伦志聪、张礼斌	刘以爱
	2024-04-25	伦志聪、张礼斌	刘以爱
	2024-04-26	伦志聪、张礼斌	刘以爱
现场检测	2024-04-24	伦志聪、张礼斌	刘以爱
	2024-04-25	伦志聪、张礼斌	刘以爱
	2024-04-26	伦志聪、张礼斌	刘以爱
编制评价报告	2024-06-03	欧阳耀文、魏少卿、张礼斌	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





