# 技术报告公开信息表

#### 一、用人单位基本信息

用人单位名称	江门鑫隆电镀有限公司	统一社会信用代码	91440705MA55JFFQ3 9
检测报告编号	AYDS2025-J08089	检测任务编号	AYDS2025-J08089
所属行业	金属表面处理及热处理加工	企业规模	微型
联系人姓名	干总	联系电话	13532998506
用人单位地址	广东省江门市新会区崖门镇新财富环保产业园 113A1		

#### 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司
项目负责人	彭汉中
项目组成员	彭汉中、张雅男

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间, 用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-09-28	彭汉中、张雅男	干总
现场采样	2025-10-09	彭汉中、张雅男	干总
现场测量	2025-10-09	彭汉中、张雅男	干总

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



现场调查相片

彭汉中、张雅男



现场采样相片

彭汉中、张雅男



现场测量相片

彭汉中、张雅男