

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                   |          |                    |
|--------|-------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 肇庆市来德利陶瓷有限公司      | 统一社会信用代码 | 91441283765730494D |
| 检测报告编号 | AYDS2024-H05014   | 检测任务编号   | AYDS2024-H05014    |
| 所属行业   | 其他陶瓷制品制造          | 企业规模     | 中型                 |
| 联系人姓名  | 潘志炳               | 联系电话     | 13827763736        |
| 用人单位地址 | 广东省肇庆市高要区金利镇金陶工业园 |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 技术服务机构 | 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 陈毅                 |
| 项目组成员  | 陈毅、郑国峰             |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|--------|---------|
| 现场调查 | 2024-05-29 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |
| 现场采样 | 2024-06-05 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |
|      | 2024-06-06 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |
|      | 2024-06-07 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |
| 现场测量 | 2024-06-05 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |
|      | 2024-06-06 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |
|      | 2024-06-07 | 陈毅、郑国峰 | 潘志炳     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |   |
|--------|---|
| 现场调查相片 |  <p>陈毅、郑国峰</p> |
|--------|---|

现场采样相片



陈毅、郑国峰

现场测量相片



陈毅、郑国峰