

# 惠州市桔顺钢铁厂职业病危害现状评价报告书

## AYDS2021- XP338

用人单位	名称	惠州市桔顺钢铁厂	
	地址	广东省惠州市博罗县杨柑场石坝分场	
	联系人	丘陵	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		杨业、付文听、刘清扬、龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2021-08-30	杨业、付文听、刘清扬	丘陵
	2021-09-06	龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	丘陵
现场采样	2021-09-07	龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	丘陵
	2021-09-08	龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	丘陵
	2021-09-06	龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	丘陵
现场检测	2021-09-07	龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	丘陵
	2021-09-08	龚丽香、刘泳婷、黎敬尉	丘陵
	编制评价报告	2021-11-08	杨业、付文听、刘清扬

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)







