

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

用人单位名称	东莞三樱新材料有限公司	统一社会信用代码	91441900MA57AGK08K
检测报告编号	AYDS2022-S10259	检测任务编号	AYDS2022-S10259
所属行业	鬃毛加工、制刷及清扫工具制造	企业规模	微型
联系人姓名	詹小姐	联系电话	13326894779
用人单位地址	广东省东莞市常平镇还珠沥工业路 151 号 101 室		

## 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司
项目负责人	付文昕
项目组成员	邓艺、盘嘉伟、付文昕

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2022-10-27	邓艺、付文昕	詹小姐
现场采样	2022-11-04	邓艺、盘嘉伟	詹小姐
现场测量	2022-11-04	邓艺、盘嘉伟	詹小姐

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 <p>邓艺、盘嘉伟</p>
--------	---

现场采样相片



邓艺、盘嘉伟

现场测量相片



邓艺、盘嘉伟