

惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂职业病危害现状

评价报告

AYDS2024-LXP01004

用人单位	名称	惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂	
	地址	广东省惠州市龙门县龙江镇罗洞村	
	联系人	廖明	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏、覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉、陈诚、赖燕玲、宾燕、张建武	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-01-09	彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏	廖明
	2024-01-10	彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏	廖明
	2024-01-11	彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏	廖明
现场采样	2024-01-17	覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉	廖明
	2024-01-18	覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉	廖明
	2024-01-19	覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉	廖明
现场检测	2024-01-17	覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉	廖明
	2024-01-18	覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉	廖明
	2024-01-19	覃胜新、叶志文、庾满潮、罗吉	廖明
编制评价报告	2024-03-18	彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏、陈诚、赖燕玲、宾燕、张建武	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

