

**罗定市润永泰金属表面处理有限公司职业病危害现状评价
报告书 AYDS2024- WXP08003**

用人单位	名称	罗定市润永泰金属表面处理有限公司	
	地址	广东省云浮市罗定市双东环保工业园厂房 B07 栋第 4 层	
	联系人	梁伟兰	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张文业、赵鹏、魏少卿、张礼斌、陈毅、袁玮隆	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-08-07	张文业、赵鹏、魏少卿、张礼斌	梁伟兰
	2024-08-19	陈毅、袁玮隆	梁伟兰
现场采样	2024-08-20	陈毅、袁玮隆	梁伟兰
	2024-08-21	陈毅、袁玮隆	梁伟兰
	2024-08-19	陈毅、袁玮隆	梁伟兰
现场检测	2024-08-20	陈毅、袁玮隆	梁伟兰
	2024-08-21	陈毅、袁玮隆	梁伟兰
	2024-11-04	张文业、赵鹏、魏少卿、张礼斌	
编制评价报告			

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)







