

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

|        |                                          |          |                    |
|--------|------------------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 深圳市利源泰实业有限公司                             | 统一社会信用代码 | 9144030071526419X8 |
| 检测报告编号 | AYDS2025-B09002                          | 检测任务编号   | AYDS2025-B09002    |
| 所属行业   | 塑料零件及其他塑料制品制造                            | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 张蓉                                       | 联系电话     | 13501581328        |
| 用人单位地址 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区田富路友邦厂厂房 D3 栋 101、二层、三层 |          |                    |

### 二、技术服务项目组人员名单

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 技术服务机构 | 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 陈毅                 |
| 项目组成员  | 陈毅、古迎松             |

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|--------|---------|
| 现场调查 | 2025-09-08 | 陈毅、古迎松 | 张蓉      |
| 现场采样 | 2025-09-15 | 陈毅、古迎松 | 张蓉      |
| 现场测量 | 2025-09-15 | 陈毅、古迎松 | 张蓉      |

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div></div> <p>陈毅、古迎松</p> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现场采样相片



陈毅、古迎松

现场测量相片



陈毅、古迎松