

东莞创硕塑胶制品有限公司职业病危害现状评价报告书

AYDS2023-SXP12007

用人单位	名称	东莞创硕塑胶制品有限公司	
	地址	广东省东莞市洪梅镇洪金路 17 号 1 号楼 101 室	
	联系人	刘生	
技术服务机构名称		广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏、张建武、梁淑君、梁钟亮、黄孙兴	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-12-20	彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏	马飞丽
现场采样	2023-12-27	梁钟亮、黄孙兴	马飞丽
	2023-12-28	梁钟亮、黄孙兴	马飞丽
	2023-12-29	梁钟亮、黄孙兴	马飞丽
现场检测	2023-12-27	梁钟亮、黄孙兴	马飞丽
	2023-12-28	梁钟亮、黄孙兴	马飞丽
	2023-12-29	梁钟亮、黄孙兴	马飞丽
编制评价报告	2024-01-18	彭书萍、魏少卿、张礼斌、赵鹏、张建武、梁淑君	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

